

Dans l'état actuel, il est à remarquer qu'aucune fracture n'est encore survenue au cours de la montée en pression, sauf cas d'extrusion brutale des joints, et que nous ne connaissons pas encore bien les limites extrêmes de fonctionnement de l'appareil. Précisons qu'un fonctionnement routinier à 125 kbar n'entraîne en général aucune avarie aux différents éléments de celui-ci.