

On peut par contre faire des paliers à charge constante et refaire croître ensuite cette dernière sans perturber outre mesure la pression. La stabilité de la charge au cours du palier n'est pas très importante, elle peut décroître légèrement sans que la pression tombe pour autant; par contre, si elle croît, il faut modifier la valeur de la pression.

Ces caractéristiques et ces données étant précisées, il nous a fallu des sorties de fils de mesure à travers les joints. Aussi verrons-nous tout d'abord rapidement la solution apportée à ce problème avant d'aborder la partie essentielle de cette étude.